

Плоский штопор,

В Закарпатье по вине
инструктора
Як-40 вошёл на высоте
2000 м. в плоский
штопор.

Як-40 не выходя
из плоского штопора,

Неисправная ошибка
в планировании самолётов
Ту-154 и Як-40, возможно,
и самолётов Як-42. (Пример:
Як-42, взлёт в Ярославле).

Плоский штопор — полёт
самолёта на закритических
углах атаки. А попросту
сказать — надёжное неуправляемое.
Причина: затенение руды высоты.